




Balení 3D tiskárny pro přepravu je klíčové pro zachování bezpečnosti a integrity zařízení během přepravy. Následující návod Vám poskytne kroky k efektivnímu a bezpečnému balení 3D tiskárny s ohledem na maximální hmotnost a rozměry balíku.



Příprava materiálů:

- **Kartonová krabice:** Zvolte pevnou, kvalitní a dostatečně velkou krabici podle specifikací délky, výšky a šířky.
- **Polystyrenové vložky nebo bublinková fólie:** Tyto materiály poskytnou tlumení a ochranu během přepravy, pokud nemáte k dispozici můžete použít noviny nebo kusy kartonu.
- **Izolační materiály:** Papír nebo pěnový materiál pro izolaci tiskárny od vnějších nárazů.

Kroky balení:

- **Příprava tiskárny:**
 - Zajistěte všechny pohyblivé části tiskárny, aby nedocházelo k nechtěným pohybům během přepravy.
- **Ochranná vrstva:**
 - Obalte tiskárnu v izolační materiál, abyste ji chránili před prachem a odolali vnějším tlakům.
- **Vložení do krabice:**
 - Umístěte tiskárnu do krabice tak, aby byla co nejvíce středována.
 - Zajistěte, aby tiskárna nemohla během přepravy poskakovat nebo se otáčet.
- **Výplně a polštářky:**
 - Přidejte polystyrenové vložky nebo bublinkovou fólii kolem tiskárny, zejména v místech náchylných k nárazům.
 - Zajistěte, aby vnitřní část krabice byla dostatečně vyplněná, aby se tiskárna nemohla pohybovat.
- **Zavření krabice:**
 - Uzavřete krabici a zajistěte ji tak, aby nedocházelo k pohybům uvnitř.
 - Krabici s tiskárnou olepte lepicí páskou, tak aby nemohlo dojít k jejímu samovolnému otevření

Ověření rozměrů a hmotnosti:

- Ověřte, že balík ne přesahuje maximální délku 200 cm, výšku 60 cm a šířku 80 cm.
- Zkontrolujte, že hmotnost balíku nepřesahuje 30 kg.

Poznámka:

Dbejte na pečlivost při balení a zajistěte, aby všechny části byly dobře chráněny. Tímto způsobem bude tiskárna chráněna před nárazy a vibracemi během přepravy.