

Návod k použití LED osvětlení/pásky SMD5050 – IP20

Před použitím si přečtěte tento text:

1. LED pásek je elektrické zařízení a při jeho montáži je třeba zachovat opatrnost, instalace by měla být prováděna prostřednictvím osoby oprávněné zvládnout tento typ elektrických zařízení, nesprávná instalace (připojení) může vést k poškození zařízení nebo úrazu elektrickým proudem.
2. LED pásek by měl být okamžitě zkontrolován (připojením k síti před stažením samolepícího pásku a vlastní montáží). Pokud nebude zařízení před montáží řádně zkontrolováno, jeho vady nebudou uznány.
3. Instalace: LED pásek je napájen 12V DC. Před připojením k síti se ujistěte, že jsou kabely správně připojeny k polaritě +- na straně 230 a 12V, pásek má samolepící pásku, za kterou je určeno pásek nalepit. Nejdříve je třeba podklad důkladně odmastit. Doporučujeme, aby se uchycení posílilo bodově rychleschnoucím lepidlem každých 10-20 cm.
4. Měření výkonu: LED pásek je velmi přesné a precizně zařízení, pro získání optimální svítivosti by měl být dělen po 50 cm a připojen ke měřicímu přístroji, poté je získaný výsledek důvěryhodný.
5. Upozornění: LED produkty nelze vyhazovat do komunálního odpadu, likvidace takového elektromateriálu zajišťují sběrné dvory.

Než začne s instalací, je třeba pásek připojit a vyzkoušet funkčnost, barvu a model. V případě, že pásek nekontrolujete a nainstalujete na místo, na případné reklamace nebude brán zřetel.

Schéma zapojení:

