



EIBOS

www.EIBDS3D.com



Uživatelská příručka



【série X: Easdry】

* Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a řádně jej uložte.

Balení obsahuje: sušička vláken x1, napájecí kabel x1



Shenzhen EIBOS Chuanggou Tech Co, Ltd


🌐 www.eibos3d.com

✉ support@eibos3d.com


Před použitím

- NEZASUNUJTE napájecí kabel do zásuvky, pokud výrobek nepoužíváte.
- NEDOTÝKEJTE se ventilačního otvoru, abyste se neopařili.
- Do topného otvoru nic nevkládejte, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je přístroj bez dozoru, vypněte napájení, aby nedošlo k náhodnému požáru.
- Pokud výrobek nefunguje správně, vypněte napájení a kontaktujte společnost EIBOS nebo distributora. Nepokoušejte se ji opravit sami.
- Obrázky a pokyny v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného výrobku.
- Společnost EIBOS neodpovídá za žádné přímé ani nepřímé škody způsobené provozem a úpravami výrobku a za žádné nehody způsobené nepozorností uživatele.


Popis produktu




Pokyny k instalaci




① Stáhněte stahovací pásku, abyste otevřeli kryt a vyndali vnitřní příslušenství.




② Prostrčte vlákno skrze výstupní otvor a poté vložte cívku s vláknem.




③ Upravte polohu
Silikonová smyčka zabraňující sklouznutí cívky s vláknem.



④ Nejprve zarovnejte spodní sponu a poté stiskněte krycí desku, aby se box uzavřel.



⑤ Zkontrolujte, zda je vstupní napětí konzistentní, a poté připojte napájení.



⑥ Zapněte sušičku a nastavte knoflík teploty podle svého vlákna.

Parametr produktu

Vstup: ☐US: AC120V 60Hz

☐JP: AC100V 50Hz

☐EU/UK/AU: AC 230V 50Hz

Maximální výkon: 55W

Velikost výrobku: 225x225x103mm Čistá hmotnost : 1kg Velikost balení : 270x270x140mm Celková hmotnost: 1,4kg Rozsah vlhkosti: RH10%~99%

Teplotní rozsah: 40 ~ 65 °C

(Na základě teploty prostředí 25 °C)

Velikost vlákna: 1,75 mm

Velikost cívky : < ϕ 220x72mm Vnitřní velikost : > ϕ 50mm Životnost baterie: 7 měsíců od sestavení

Model baterie: LR44(AG13)

Doba sušení knoflíku

*Následující údaje byly testovány v laboratoři při teplotě 25 °C a všechny uvedené údaje jsou pouze orientační. Parametry se mohou v různých prostředích mírně lišit. Zařízení používá bezpólovou regulaci teploty, vyberte vhodnou polohu podle aktuální situace.

Vlákna	PLA	TPU	ABS	PETG	PC	PA
Čas	>4h	>4h	>2h	>2h	>8h	>12h

Pozor

【Pozor】 Při práci NEZABRÁNÍTE prostoru pro přívod vzduchu.

【Upozornění】 Ujistěte se, že cívka nepřipojí průhledný kryt.